

Raklapvisszavételi szabályzat


2010. május 1-től a Cemix Hungary Kft az alábbi szabályok szerint veszi vissza a raklapokat.

2 fajta raklapot veszünk vissza csereraklapként:

- A hibátlan EUR raklapokat
- A még gazdaságosan javítható raklapokat

Egy raklap 4 fajta elemből áll:

1. Lábösszekötőkből
2. Tuskókból (más néven tőkék)
3. Fedlap-összekötőkből
4. Fedlap deszkákból



FONTOS!

Amennyiben a visszaküldött raklap selejtnek minősül az alábbi kritériumok szerint, abban az esetben cégünk nem tudja visszavenni és jóváírni azt. Ebben az esetben a selejt raklapot azonnal visszakerül a kamionra, amennyiben ez nem lehetséges maximum a beérkezést követő két hétig tároljuk. Ezen idő lejártá után a raklapot megsemmisítjük.

A következőkben azokat a kritériumok olvashatók, ami a raklapok konkrét visszavételére vonatkoznak:

Lábösszekötők

Javítható, ha egy lábösszekötője

- törött, hiányos vagy sérült
- hosszabb vagy rövidebb
- korhadt


Visszavételt kizáró ok

- Ha egynél több összekötő sérült.
- Ha egynél több láthatóan nem megengedett elem került felhasználásra (pl.: széldeszka)

Tuskók (más néven tőkék)

Átvesszük, de nem javítjuk

- Ha 2/3 anyag és 1/3 hiány arányban sérült max 1 tuskó. Az ilyen sérült felület feltétele, hogy a tuskó sérült felülete szálkamentes, továbbá a sérülés teljes keresztmetszetében azonos mértékű (példákat lsd. 2.1.1 KÉP, 2.1.2 KÉP)



2.1 KÉP: Sérült tuskó (szálkamentes felülettel)



2.1.2 KÉP: Sérült tőkés (szálkamentes sérülés)

Javítható, ha egy tuskója

- olyan mértékben roncsolódott, hogy több mint egy szeg- vagy csavarszár látható
- törött
- hiányzik
- korhad
- egy vasúti cégjel és egy **EUR** jel nem látszik, illetve hiányzik

Visszavételt kizáró ok

- Ha egynél több tuskó sérült vagy hiányzik.
- A **PKP** vasúti cégjellel ellátott raklapok az EUR raklap szabványának nem felelnek meg. Az ilyen raklapot selejt raklapnak vesszük csak át.

Fedlap-összekötők

Átvesszük, de nem javítatjuk

- Ha 2/3 anyag és 1/3 hiány arányban sérült max 1 fedlap összekötő



3.1 KÉP: Sérült fedlap-összekötő

Visszavételt kizáró ok

- A fedlap-összekötők hiánya vagy törése
- Ha egynél több láthatóan nem megengedett elem került felhasználásra (pl.: széldeszka)
- Hosszabb vagy rövidebb (törött) elem került felhasználásra
- Korhad

A fedlap-összekötők gazdaságosan nem javíthatók, így nincs olyan hiba, ami megengedhető a 3.1-es ponton kívül.

Fedlap deszkák

Átvesszük, de nem javítjuk



4.1 KÉP: Sérült fedlap

Javítható, ha egy vagy két deszka

- hiányzik, ferdén vagy keresztben eltört
- láthatóan nem megengedett elemből készült (pl.: széldeszka)
- korhadt

Visszavételt kizáró ok

- A fedlapok deszkáin vágások nyomai láthatók
- 2 db-nál több fedlap törött, korhadt, széldeszkas



4.3.1 KÉP: Széldeszka



4.3.2 KÉP: Vágás nyomai a raklapon

Összesítés

A fenti hibák halmozottan is előfordulhatnak, de az Lb-Knauf maximum 4 hibáig fogadja vissza és javíttatja a raklapokat. A 4 hiba pedig csak a fent felsorolt javítható hibák halmozásaként fordulhat elő.

1. példa: 2 fedlap sérült, 1 lábösszekötő törött és 1 tuskó hiányzik. Ezt a raklapot, mint csere raklap visszavesszük.
2. példa: 2 fedlap sérült és 2 tuskó hiányzik. Ezt a raklapot már nem vesszük vissza.
3. példa: 1 fedlap-összekötő keresztben eltört más hibája nincsen, akkor ezt a raklapot már nem vesszük vissza.